

RELATÓRIO DE VISTORIA FLUTUANDO

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
 Rua Teófilo Otoni, 4 - Centro
 Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20090-070
 Telefone: 21 2104-6680 / Fax: 21 2104-5228



2 Vias: 1 armador/preposto
 1 Órgão Emissor

Nome da Embarcação: FOZ DO AREIA I	Nº IMO :-----	Nº Inscrição :9610093515
Tipo de Embarcação:Rebocador/Empurrador.	Ano de Construção :1992	Arqueação Bruta :6
Área de Navegação :INTERIOR - AREA 1.	Tipo de Navegação:INTERIOR.	
Data da vistoria :12/06/2023	Local da vistoria:Cruz Machado.	

No.	Código	Exigências	Referência	Ação Tomada	Responsável/Data
1	-----	Dotar embarcação com binóculo.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
2	-----	Dotar embarcação com prumo de mão com no mínimo 10 metros de cabo.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
3	-----	Dotar embarcação com limpador de parabrisa.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
4	-----	Prover ventilação na cabine de comando.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
5	-----	Apresentar o RIPEAM.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
6	-----	Substituir as tabelas/quadros na cabine de comando.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
7	-----	Apresentar as luzes de navegação em pleno funcionamento.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
8	-----	Realizar a limpeza geral da embarcação.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
9	-----	Dotar embarcação com bomba de esgoto elétrica em funcionamento automático e com vazão de no mínimo 15 m³/hora.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
10	-----	Eliminar os materiais inutilizados e manter a organização dos materiais.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
11	-----	Reavivar as marcações do casco com o nome da embarcação na proa e na popa com o nome da embarcação e porto de inscrição nos dois bordos.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
12	-----	Apresentar o alarme de alagamento em pleno funcionamento.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
13	-----	Realizar o esgoto e limpeza geral da praça de máquinas.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023

Douglas Faresi da Silva Oliveira
 1º Tenente de 1ª Classe
 Vistoriador Naval

					12/06/2023
14	-----	Substituir a proteção térmica da rede de escape de gases.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
15	-----	Fixar adequadamente a tela de proteção das partes móveis do MCP.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
16	-----	Apresentar os bornes das baterias protegidos por material isolante.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
17	-----	Prover um extintor de 6 kg de CO2 próximo ao motor na praça de máquinas, o mesmo deve estar posicionado próximo a entrada/saída da praça de máquinas.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
18	-----	Substituir a mangueira do nível do tanque de óleo combustível.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
19	-----	Prover tampa para a caixa de contenção na rede de abastecimento.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
20	-----	Prover tampa para a abertura "ladrão" com válvula na caixa de contenção da rede de abastecimento.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
21	-----	Substituir os extintores.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
22	-----	Prover chave geral elétrica na cabine de comando, tal item se aplica aos demais rebocadores da Prefeitura.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
23	-----	Prover comunicação na cabine de comando, podendo ser utilizada "telefone rural" tal item se aplica aos demais rebocadores da Prefeitura.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
24	-----	Prover vedação as portas de visita na praça de máquinas, manter todos os parafusos devidamente fixados.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
25	-----	Prover trava para as portas da praça de máquinas.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
26	-----	Substituir o vidro quebrado da praça de máquinas.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
27	-----	Vedar os furos nas anteparas laterais da praça de máquinas, abaixo das janelas.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
28	-----	Eliminar o vazamento na gaxeta do motor.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
29	-----	Reavivar a marcação das boias salva-vidas.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023

Douglas Faresi da Silva Oliveira
1º Tenente (RM2-T)
Vistoriador Naval

					12/06/2023
30	-----	Vedar a passagem no convés da rede de abastecimento.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
31	-----	Esgotar o pique tanque de ré.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
32	-----	Realizar o reparo no casco da embarcação de forma a eliminar toda e qualquer avaria nas obras vivas.	NORMAM-02/DPC	Retificar deficiências antes da saída (AS);	CFRP:Douglas Faresi da Silva Oliveira 12/06/2023
Observações:					
1 - Após o cumprimento das exigências o proprietário deverá solicitar a retirada das mesmas.					

Data de emissão: 13/06/2023

Órgão emissor: CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ

Telefone: (45) 3523-2332 Fax: (45) 3523-1574

DOUGLAS FARESI DA SILVA
OLIVEIRA

Vistoriador Naval

Assinatura: 

- A aprovação das vistorias realizadas para a emissão ou validação de um Certificado serão válidas apenas para o momento em que forem efetuadas. A partir de então, e durante todo o período de validade do Certificado, os proprietários, armadores, comandantes ou mestres segundo as circunstâncias do caso, serão os responsáveis pela manutenção das condições de segurança, de maneira a garantirem que a embarcação e seus equipamentos não constituam um perigo para sua própria segurança, para a de terceiros ou do meio ambiente.